

**Liderazgo Automotriz de Puebla S.A. de C.V.**

R.F.C.: LAP0209255U7
Via Atlixcáyotl, 5502, Reserva Territorial Atlixcáyotl
72190 México, Puebla, Puebla, 72190
Teléfono: (222) 303-60-00
Forma de Pago: 28 - 28 Tarjeta de debito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Cuenta de Pago: No Identificado

FACTURA DE SERVICIO

TOYOTA SERDAN
BOULEVARD HNOS, SERDAN, 258, PUEBLA, 72100
México, Puebla, Puebla, 72100
Teléfono: 222-2295000
Condiciones de Pago: CONTADO
Atendido por: 516 - LUIS FERNANDO LOPEZ NERI
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
DS 41115	18245201	15/11/2025 11:58	SAN JOSE VISTA HERMOSA (PUEBLA)	54e412e7-3288-4587-b573-19044c17ce4d
FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN	
2025-11-15T11:58:40	00001000000712418445	00001000000515765912	México, Puebla, Puebla, 72100	

DATOS DEL CLIENTE	VEHICULO
Cliente: 188035 - DISTRIBUIDORA EL TORO Domicilio: BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO NORTE 2523 B. Col.: CLEOTILDE TORRES Del.: PUEBLA, Est.: PUEBLA, Pais: MEXICO, CP: 72050 R.F.C.: DTO081128383 Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Teléfono: 2212660507 2212660507 2211124148 Email: amaldonado@somoseltoro.com	Orden: 18245201 Marca: TOYOTA Color: GRIS Placa: TXM424B Modelo: 2023 KM Salida: 0 Vehículo: YARIS S MT 2023 Kilometraje: 61,098 Cilindros: 1 Serie: MR2BF8C34P0029029 Motor: 2NR 5732980 Torre: 3 VERDE

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
78181500	13012	E48	MANTENIMIENTO: SERV DE 60,000 KMS O 36 MESES \$3,423.00 netos	2	662.08	1,324.16		211.87	1,536.03
CLAVE PROD./SERV.	No. PARTE	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO LISTA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
15101700	1/122779	H87	ACEITE 5W-30	5	126.42	632.10		101.14	733.24
25174800	1/9043012031	H87	GASKET	1	24.73	24.73		3.96	28.69
25174800	1/15601BZ030	H87	ELEMENT SUB-ASSY, OI	1	435.59	435.59		69.69	505.28
25174800	1/87139BZ040	H87	ELEMENT, AIR REFINERC80	1	534.28	534.28		85.48	619.76

TIPO RELACION: -

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (\$)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
1,324.16	1,626.70	0.00	2,950.86	0.00	2,950.86	472.14	3,423.00

CANTIDAD CON LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MXN



SELLO DIGITAL DEL SAT:

eu+mlE5n8KihXO2ivv3axfwVe0Ec26wm7VmSGMFhqr58BrhztUnjnTqd+xQvdgG2g==
Q/xm6k7MbHBppQ3EQMOLA8I2Wi6nDzn+pZFK/fQbwMLx7lrlRQz3CBfBavVqBJCOfgqGWOD71vo3wz9eBlH2VwXsail5YDMONODE532L56zChzyMT/p+tw05quXIFn7m8D7oC4T
U+7WUm9OUQVYwqJz2BLQpF9pM9mKERmMZVZSgoGBrrhztUnjnTqd+xQvdgG2g==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

PrCPxh2hCGpoHzmXE6iPmbNZyl6GDC1UaiY56UoidZWUTPiIzQEDTjgz0OQVwvX0cUufSsX5udk8CvSALe2YwYw2Bz6NLUE43S7Q+5yhwBsyzaUhx1n3crFHSFp5BsC69cccT
f740+n0eko5Gc2FGrpThbghfKhUBTzuSA64+FeBCYDjrgOvej35QdQ50fDFNFJQOFKa8RuUlwZGD9SVYxswzUAU4P1o8IFabm+mC0yC+zFIQsVOTwDAMfflddKZ8JyOJLs7qc15IS
UpKziAFuhLrO6Kv93gU9lUurK8qK9vkmhM8FeTC9OHwboJcM0FZvOw6CiroAEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|54e412e7-3288-4587-b573-19044c17ce4d|2025-11-15T11:58:40|CCC1007293K0|PrCPxh2hCGpoHzmXE6iPmbNZyl6GDC1UaiY56UoidZWUTPiIzQEDTjgz0OQVwvX0cUufSsX5udk8CvSALe2YwYw2Bz6NLUE43S7Q+5yhwBsyzaUhx1n3crFHSFp5BsC69cccTf740+n0eko5Gc2FGrpThbghfKhUBTzuSA64+FeBCYDjrgOvej35QdQ50fDFNFJQOFKa8RuUlwZGD9SVYxswzUAU4P1o8IFabm+mC0yC+zFIQsVOTwDAMfflddKZ8JyOJLs7qc15ISUpKziAFuhLrO6Kv93gU9lUurK8qK9vkmhM8FeTC9OHwboJcM0FZvOw6CiroAEg==|00001000000712418445||

Comentarios: SE REALIZA SERV. (60 MIL KM)
REEMPLAZO BUJÍAS. (NO) REEMPLAZO FILTRO DE AIRE. (NO)
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. (SI)
TORQUE DE TAPÓN DE CÁRTER DE MOTOR. (27 IBF*PI)
PROFUNDIDAD DE LLANTAS (D 3 MM T 2 MM)
PRESIÓN DE LLANTAS. (35 PSI)
ROTACIÓN DE LLANTAS. (SI) POR QUE ()
BALATAS DELANTERAS. (3/10 MM)
BALATAS TRASERAS. (2.5/5 MM)
INSPECCIÓN DE BANDA DE ACCESORIOS. (SI)
INSPECCIÓN DE NIVELES Y ACCESORIOS. (SI)
REEMPLAZO DE FILTRO POLEN: (SI)
INSPECCIÓN DE CONEXIONES (SI)
CONDICIÓN DE BATERÍA. (BUENA 240 CCA V)
DADO DE SEGURIDAD (SI) EN BUEN ESTADO (SI)
SE RECOMIENDA REEMPLAZAR FRENO DE MÁX 5 MIL KM