

**Liderazgo Automotriz de Puebla S.A. de C.V.**

R.F.C.: LAP0209255U7
Via Atlixcáyotl, 5502, Reserva Territorial Atlixcáyotl
72190 México, Puebla, Puebla, 72190
Teléfono: (222) 303-60-00
Forma de Pago: 28 - 28 Tarjeta de debito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Cuenta de Pago: No Identificado

FACTURA DE SERVICIO

TOYOTA SERDAN
BOULEVARD HNOS, SERDAN, 258, PUEBLA, 72100
México, Puebla, Puebla, 72100
Teléfono: 222-2295000
Condiciones de Pago: CONTADO
Atendido por: 512 - IVONN MASTRANZO MENDEZ
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
DS 38492	17684051	11/07/2025 13:20	SAN JOSE VISTA HERMOSA (PUEBLA)	5191f1c7-fafc-470b-ae29-03f8f446fd96

FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN
2025-07-11T13:20:06	00001000000712418445	00001000000515765912	México, Puebla, Puebla, 72100

DATOS DEL CLIENTE	VEHICULO
Cliente: 188035 - DISTRIBUIDORA EL TORO Domicilio: BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO NORTE 2523 B. Col.: CLEOTILDE TORRES Del.: PUEBLA, Est.: PUEBLA, Pais: MEXICO, CP: 72050 R.F.C.: DTO081128383 Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Teléfono: 2212660507 2212660507 2211124148 Email: amaldonado@somoseltoro.com	Orden: 17684051 Marca: TOYOTA Color: ESCARLATA Placa: TZU536B Modelo: 2024 KM Salida: 0 Vehículo: YARIS BASE MT 2024 Kilometraje: 10,175 Cilindros: 1 Serie: MR2BF8C35R0056243 Motor: 2NR5880850 Torre: 12 BLANCO

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
78181500	13002	E48	MANTENIMIENTO: SERV. DE 10,000 KMS O 6 MESES \$1,994.00	1	603.76	603.76		96.60	700.36
CLAVE PROD./SERV.	No. PARTE	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO LISTA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
15101700	1/122779	H87	ACEITE 5W-30	5	126.42	632.10		101.14	733.24
25174800	1/9043012031	H87	GASKET	1	25.80	25.80		4.13	29.93
25174800	1/15601BZ030	H87	ELEMENT SUB-ASSY, OI	1	457.31	457.31		73.17	530.48

TIPO RELACION: -

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (\$)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
603.76	1,115.21	0.00	1,718.97	0.00	1,718.97	275.04	1,994.01

CANTIDAD CON LETRA: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 01/100 MXN



SELLO DIGITAL DEL SAT:

Og3/AeL8vIH0ih+5XeRjATkVETuFfNBDqFC8dgtfW6tyzqd5khi3OF6oZqc7EED4FcbXqnH5MloArXvLQqdAR7Qod02b+TK7dm5wgbKUHFMDT6IqAk1vaQF0bu8eUk6CBKdQyB
DHJeYXvXHKMoT6zA23gBak9n1fWdg9pILs1FDsjAzNubhKKGo9qJ1kY4MT5p1ooxGUAWGVUcy3mfn4bsD3M7s4nJezQrJs7no0OGHMkhJVJKjo9ckAhRkG8rELrpoJsqgXAfkX
80jxFM04Xp+NuaFOVsJLBr/szr3AQuqgMaFmG0oYoja2GUSIOEjWjDvnT0QZ08w==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Ln5LTrZnV5pG2JD73AIH0gsaESHA3wfyIMRRTVrwnfYvWRY9gSOyxmll3sW2Hqu1G0lWCUPEpbQ+md6snRPGMleJasPjB79Ssq0qBHoYtYKqH5wB1Y/IH1y0SlaWYCd4kM0CPAgbEiq
xk1z4+O3/Ih9C+SKRZm60wGnpSjpdEG9vmDbeE0kXpcYbsPwimibekBc49Tp20+cfS0W8DLjYee/hrU7ICVHOXyEaqoQF9KhDHFOWLGTIf5erdY8rWJFXLegXuGAP1KNjTX0gbD
HLZefNhxgHf1FEojkYyicggyEK7f8ONhmjFG+3OaMmRah69P5/hWw8eMc1laag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|5191f1c7-fafc-470b-ae29-03f8f446fd96|2025-07-11T13:20:06|CCC1007293K0|Ln5LTrZnV5pG2JD73AIH0gsaESHA3wfyIMRRTVrwnfYvWRY9gSOyxmll3sW2Hqu
1G0lWCUPEpbQ+md6snRPGMleJasPjB79Ssq0qBHoYtYKqH5wB1Y/IH1y0SlaWYCd4kM0CPAgbEiqxk1z4+O3/Ih9C+SKRZm60wGnpSjpdEG9vmDbeE0kXpcYbsPwimibekBc49Tp2
0+cfS0W8DLjYee/hrU7ICVHOXyEaqoQF9KhDHFOWLGTIf5erdY8rWJFXLegXuGAP1KNjTX0gbDHLZefNhxgHf1FEojkYyicggyEK7f8ONhmjFG+3OaMmRah69P5/hWw8eMc1laa
g==||00001000000712418445||

Comentarios: SE REALIZA SERV. (10 MIL KM)
REEMPLAZO BUJIAS. (NO) REEMPLAZO FILTRO DE AIRE. (NO)
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. (SI)
TORQUE DE TAPÓN DE CÁRTER DE MOTOR. (27 IBF*PI)
PROFUNDIDAD DE LLANTAS (D 4 MM T 4 MM)
PRESIÓN DE LLANTAS. (35 PSI)
ROTACIÓN DE LLANTAS. (NO)POR QUE (MISMA ALTURA)
BALATAS DELANTERAS. (7/10 MM)
BALATAS TRASERAS. (4.5/5 MM)
INSPECCIÓN DE BANDA DE ACCESORIOS. (SI)
INSPECCIÓN DE NIVELES Y ACCESORIOS. (SI)
REEMPLAZO DE FILTRO POLEN: (NO)
INSPECCIÓN DE CONEXIONES (SI)
CONDICIÓN DE BATERÍA. (BUENA 240 CCA V)
DADO DE SEGURIDAD (NO) EN BUEN ESTADO (-)